

A photograph of a man in a blue shirt and dark pants pulling a large, light-colored sheet of fabric or tarpaulin over a paved road. The road curves to the left, and the background shows a green landscape with trees and a body of water. The title text is overlaid on the top right of the image.

Overlay

Lite n' Easy



oleh

**Makmal Penyelidikan Jalan
CREaTE
Alor Gajah, Melaka**

TEKNIK PENYENGGARAAN JALAN

Penyenggaraan Jalan

Teknik Konvensional

Rawatan Permukaan
(Surface Treatment)

Overlay

Mill & Pave

Pembinaan Semula
(Reconstruction)

Teknik Recycling

Hot In-Place Recycling
(HIPR)

Cold In-Place Recycling
(CIPR)

Kerosakan Fungsi

Kerosakan Struktur

2 KATEGORI kerosakan pavemen

Kerosakan
STRUKTUR

Kerosakan
FUNGSI

Kerosakan struktur



Kerosakan fungsi



Kerosakan fungsi



Kerosakan struktur



Kerosakan fungsi



Kerosakan fungsi



A photograph showing a construction site where workers in yellow vests are applying asphalt overlay to a road. One worker is standing on a lift, spreading asphalt, while others stand by. A yellow 'Caution' sign is visible in the background. The new asphalt surface is dark grey and appears smooth.

Boleh overlay di atas jalan yang tidak rosak?

**Boleh. Dikira sebagai
penyenggaraan pencegahan
(preventive maintenance)**

e.g.

- 1) Overlay 40 mm, atau**
- 2) Micro-surfacing.**



Micro-Surfacing



**Boleh overlay di atas jalan yang rosak
(ada cracks, potholes)?**

Boleh regulate dan overlay di sini?

Tidak boleh.

Overlay



Sembur tack coat

Overlay



Turap asphalt dengan paver

Overlay



Padatkan asphalt dengan roller

Overlay



Overlay siap




Boleh overlay di sini?

Kenapa tidak boleh overlay di atas permukaan yang retak?

Keretakan di lapisan bawah akan menular ke lapisan atas, membentuk **keretakan pantulan**. Perlu rawat dahulu keretakan lama (dengan cara crack sealing atau potong dan tampal) sebelum overlay, atau buat teknik rawatan **mill and pave** (i.e. buang lapisan turapan yang retak dan diganti dengan turapan baharu).

**Keretakan
pantulan**



**Lapisan
premix baru
(overlay)**

**Lapisan jalan
sedia ada
yang retak**



TERIMA KASIH

**Makmal Penyelidikan Jalan
CREaTE
Alor Gajah, Melaka**