




➤ **AMALI**

➤ **ALATUJI**


➤ **SISTEM PEMBUMIAN**


## UJIAN PENGALIR PELINDUNG



Rajah 7.7: Ujian Pengalir Pelindung (Kaedah 1).


## UJIAN KESELANJARAN KABEL PERLINDUNGAN








## UJIAN KESELANJARAN KABEL PERLINDUNGAN (L-N)



Rajah 7.8: Ujian Pengalir Pelindung Kaedah 2 (a).




## UJIAN KESELANJARAN KABEL PERLINDUNGAN



Rajah 7.8: Ujian Pengalir Pelindung Kaedah 2 (b).



## UJIAN KESELANJARAN KABEL PERLINDUNGAN



Rajah 7.6: Ujian Pengalir Pelindung



(a) Sebelum bekalan disambungkan.

- Ujian keterusan kabel perlindungan (cpc)
- Ujian litar gelang
- Ujian kekutuban
- Ujian kerintangan penebatan
- Ujian kerintangan elektrod bumi

(b) Selepas bekalan disambungkan.

- Ujian semula kekutuban menggunakan mentol lampu.
- Ujian galangan gelung rosak ke bumi
- Ujian ELCB setelah dipasang

# PENGUJIAN RINTANGAN ELEKTROD



## BAGI MENENTUKAN KEBERKESANAN KEBOCORAN ARUS KE BUMI


- PENGUJIAN ELEKROD BUMI
- PENAL PENGUJIAN PEMBUMIAN ‘CENTRALISED’
- PENGUJIAN ELEKTROD UTAMA
- PENGUJIAN ELEKTROD PENANGKAP KILAT
- PENGUJIAN ELEKTROD TELEFON
- PENGUJIAN ELEKTROD JANAKUASA




KELUAR















# PENAL PENGUJIAN PEMBUMIAN ‘CENTRALISED’






# PENGUJIAN MAIN ELEKTROD





# MAIN EARTH TERMINALS BAR

( FOR SCFL : 50kA / 1 SEC )



A      B1      B2      E      D1      C      A      D2      E      E      E      E      A

A	MAIN EARTHING BAR MOUNTING	D1	TO EARTH ELECTRODE NO: 1 2 NOS. 25mm X 3mm COPPER TAPE
B1	TO C - EARTH TEST PROBE ELECTRODE 2.5 SQ. MM (GREEN/YELLOW) PVC CABLE	D1	TO EARTH ELECTRODE NO: 2 2 NOS. 25mm X 3mm COPPER TAPE
B2	TO C - EARTH TEST PROBE ELECTRODE 2.5 SQ. MM (GREEN/YELLOW) PVC CABLE	E	TO BONDING CONDUCTOR 70 SQ. MM (GREEN/YELLOW) PVC CABLE (BY OTHERS)
C	FROM MSB MAIN EARTHING BAR 50mm X 6mm TINNED COPPER BAR		



## CENTRAL EARTHING-AS PER SPEC.

**MSB**

**MAIN EARTHING BAR (50 X 6mm)**



PROTECTIVE CONDUCTORS →  
(50 X 6mm)

**MAIN EARTHING BAR TERMINAL  
(50 X 6mm)**

**1 X 25 X 3 mm**

**EARTH ROD**

16mm dia. COPPER-JACKETED  
STEEL CORE ROD  
MIN. RADIAL THICKNESS 0.25mm


**PROBE P2**

**PROBE C2**

**TEST LEADS 2.5mm PVC**


**JOINT BY THERMIC WELDING**

# PENGUJIAN ELEKROD BUMI





## ALATUJI RING MAIN TESTER













## ALAT UJI – ANALOG EARTH TESTER






# UJI RINTANGAN BUMI GUNA EARTH TESTER JENIS ANALOG

## Earth Resistance Measurement

### Standard Measurement Method

Press a desired range switch button first and then "MEAS." button.






# UJI RINTANGAN BUMI GUNA EARTH TESTER JENIS ANALOG

## ■ Simplified Measurement Method Using Earthed Side of Commercial Power Supply

Press a desired range switch button first and then "SIMPLIFIED MEAS." button.





## ALAT UJI - DIGITAL EARTH TESTER





---

## **MEGGER® DET62D**



- Simple, fully automatic operation
- Three terminal measurement for ground electrode testing
- Superior noise rejection to 40 V
- High tolerance to spike resistance
- Weatherproof case, protection to IP54

# Digital Ground Tester


# CIRI CIRI MODEL DET 620

## DET62D FEATURES

The 3½ digit liquid crystal display shows all test resistance results directly in  $\Omega$  or  $k\Omega$ , with the decimal point automatically positioned

Battery compartment cover

Case protected to IP54



If the resistance under test exceeds  $2 k\Omega$ , an over-range symbol appears ('1' as left hand digit, with a decimal point)

Potential test spike terminal

Current test spike terminal


Low battery voltage indicator

Range indicators

Warning LEDs (accompanied with Warning Alert arrow) indicate any excessive resistance in the Current circuit, or the Potential circuit (both usually caused by a high test spike resistance) and any excessively "Noisy" earth environment

Warning Alert arrow


Single push button operation. All other functions are automatic





## KONSEP

A measured current is passed between the electrode under test 'X', and the remote Current electrode 'C'. The voltage drop between 'X', and the remote potential electrode 'P' is measured. The resistance of the electrode under test is then the



voltage between 'X' and 'P', divided by the current flowing between 'X' and 'C', provided there is no overlap of the resistance areas of the electrodes. The resistance area is where the incremental resistance is still significant, owing to localised current flows.

$$\text{By Ohm's Law: } R = \frac{V}{I}$$




# Pemeriksaan & Ujian

## ( Ujian Elektrod ke Bumi )

### Keputusan:

- bacaan pelaras akan menunjukkan nilai rintangan elektrod
- Nilai rintangan perlu kurang daripada 1 ohm (bekalan)/ 10 ohm (kilat)





# ALAT UJI ELEKTROD BUMI

Sambungkan wayar dan spike yang telah tersedia dengan sebaik-baiknya

- ◆ Jarak 1 hendaklah dari 5 hingga 10 meter (mengikut spec.jenama)
- ◆ E, P dan C hendaklah di kedudukan sebaris
- ◆ Galangan wayar ,terutama wayar penyambung kepada elektrod bumi yang hendak diuji, hendaklah rendah
  - ◆ Rintangan Bumi Elektrod diuji sepatutnya juga rendah
  - ◆ Wayar-wayar penyambung hendaklah ditarik sehingga tegang betul dan meliputi panjang wayar.






## MASALAH TEKNIKAL

- Menempatkan elektrod tambahan terutamanya dikawasan bandar yang mana ia dikelilingi oleh bangunan dan permukaan tanah bersimen.
- Pemasangan ini biasanya menggunakan kemudahan pembumian pehak pembekal atau yang ada central earthing.

**YEW**

## EARTH TESTER TYPE 3235 INSTRUCTIONS


1. Connections: Make connection as shown below, when E-P-C should be approximately in line.



2. Check
  - (B): Battery Check: within blue belt (BATT).
  - (V): Earthing Voltage Check: less than 10volts (Don't push SW.)
3. Measurement( $\Omega$ ): Make galvanometer balanced by turning dial.
4. Battery Replacement: When out of blue belt, take off covering case loosing two screws and replace batteries with new ones, according to polarities.



# ALATUJI RINTANGAN BUMI





## BAHAGIAN BAHAGIAN ALATUJI

- FUNCTION SELECTOR SWITCH.


B – check kuasa bateri

V – check earthing  
voltage(kurang 10v),  
jangan push on

Ohm –kesimbangan litar  
bridge -dail sekil  
(pengukuran rintangan  
bumi)

V - Tukar bateri bila jarum  
tidak dalam linkungan  
sekil biru tebal

\* Satu point dimana jarum  
bacaan sekil dail  
bersetentang dengannya  
= bacaan rintangan  
elektrod bumi





SEKIL DIAL

0-1000 ohm







## KABEL & SPIKE






# ALAT UJI – MENGIKUR RINTANGAN BUMI





(a)



(b)

UNTUK KAWASAN BERBATU ATAU BERPASIR DIMANA RINTANGAN BUMINYA  
TIDAK BAIK PENGGUNAAN JARING BESI ADALAH SATU CARA  
MEMPERBAIKINYA  
• AIR MASIN HENDAKLAH DITUANGKAN KEPADA JARING DAWAI SEBELUM  
MENJALANKAN UJIAN



## RUMUSAN KAEADAH UJIAN

### CARA PERTAMA

- ALAT UJI PEMBUMIAN (EARTH TESTER) YANG BERI BACAAN LANGSUNG 0-1000 OHM


BERKONSEP ALTERNATOR DAN CONVERTER BUILT IN.

### CARA KEDUA


- ALATUBAH DUA LILITAN – PRIMER KE BEKALAN DAN SEKUNDERNYA KE LITAR JANGKA AMPERE DAN VOLTAN

RINTANGAN BUMI X = BACAAN VOLTMETER / BACAAN AMMETR

$$R = V/I$$




Rajah 7.8: Ujian Pengalir Pelindung Kaedah 2 (a).



Rajah 7.8: Ujian Pengalir Pelindung Kaedah 2 (b).




## MENGUJI RINTANGAN BUMI DENGAN ALATUBAH




Rajah 7.9: Menguji Rintangan Elektrod Bumi

RINTANGAN BUMI X = BACAAN VOLTMETER / BACAAN AMMETR




Rajah 4.5: Pemutus Litar Arus Baki



Rajah 9.9: Litar Peranti Jenis Pelindung Voltan Rosak.




## KABEL KABELPERLINDUNGAN



- (1) - litar gelang      (2) - lampu      (3) - terminal bumi  
walaupun berbebat keseluruhanya      (4) - suis  
(5) - litar konduktor perlindungan di dalam penawaran berwalut  
(6) - parkas tetap      (7) - litar perlindungan berasingan  
(8) - terminal bumi      (9) - Konduktor bumi      (10) - litar  
konduktor perlindungan dalam talihard molastur      (11) - Konduktor  
(12) - salutan logam      (13) - antengan bumi      (14) - kipas  
panasangga luar.



## KONDUKTOR PENGIKATAN UTAMA



- (1) - terminal busi utama; (2) - konduktor busi;
- (3) - elektrik; (4) - peralat aman; (5) - jendela tanah;
- (6) - silang bahagian ini berlantai, lantai mempunyai di temperatur di 2 dan tidak di 4;
- (7) - maksimum 600mm.



## UJIAN PEMERHATIAN

Ujian pemerhatian boleh dilakukan ke atas perkara-perkara seperti berikut terutamanya dilakukan sebelum bekalan disambungkan:

- Sambungan tamatan kabel
- Tanda pengenalan kabel
- Pengunaan kabel yang betul untuk kapasiti membawa arus dan susutan voltan.
- Sambungan kabel fasa sahaja pada tamatan suis.
- Sambungan pada tamatan soket keluaran dan pemegang lampu.
- Terdapat penghalang api dan perlindungan daripada kesan haba.
- Terpasang alat perlindungan daripada boleh dicapai atau disentuh.
- Terpasang perlindungan penebatan pada bahagian fasa atau hidup.
- Kerosakan fizikal ke atas kabel, perkakas dan aksesori pendawaian.
- Kabel perlindungan disambung kepada elektrod bumi.
- Pemasangan elektrod bumi dilakukan dengan betul.
- Segala sambungan pada kotak agihan pengguna dibuat dengan betul.
- Peralatan seperti aksesori pendawaian mempunyai piawaian yang diluluskan oleh pihak berkuasa - SIRIM, JKR,JBE, MENGIKUT IEE
- Pendawaian dilakukan pada zon yang selamat.




## Pengujian

- Keterusan kabel pelindung
- Keterusan kabel litar akhir gelang
- Rintangan penebatan
- Penebatan pemasangan
- Pelindungan pengasing elektrik
- Perlindungan penahan atau penutup
- Penebatan lantai atau dinding
- Kekutuban
- Galangan gelung rosak ke bumi
- Rintangan elektrod bumi
- Kendalian litar dan ELCB
- Functional testing of switchgear and equipment




## NEUTRAL EARTH LOOP





## LINE EARTH LOOP



713-02-01