



MANUAL

APLIKASI

JKR EXPRES

*Versi Android (2021)

CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK





PENGENALAN



Aplikasi ini dibangunkan untuk memudahkan penyediaan laporan lawatan tapak. Antara kelebihannya ialah dapat menghasilkan laporan yang seragam, maklumat tepat dan berintegriti, cepat dan efisyen, penjimatan sumber manusia dan kos operasi, dan memudahkan rujukan semula laporan terdahulu.

Aplikasi ini boleh di pasang pada telefon pintar Android contohnya samsung, lenovo, asus dan lain-lain.



INSTALASI



- DAPATKAN PERISIAN DARIPADA UPICT
- MUAT TURUN PERISIAN JKRExpre@s.apk
- INSTALL DALAM TELEFON PINTAR
- SEDIA UNTUK DIGUNAKAN



TATACARA



1. Lancarkan aplikasi JKRExpre@s

2. Klik '+' untuk cipta laporan baru





TATACARA

7:27 AM

← Projek

MAKLUMAT PREMIS

Projek / Pemeriksaan Teknikal

Tapak / Lokasi

Koordinat
2.9743156 , 101.7985389

Skop

Tarikh Dan Masa 25/Feb/2021, 07:26 AM

Pelapor

MAKLUMAT TAMBAHAN

Isi maklumat tambahan

SIMPAN / MENU UTAMA

3. Isikan maklumat projek

4. Klik untuk kemaskini koordinat lokasi

5. Klik untuk pilih Tarikh dan masa

6. Klik simpan



TATACARA



7. Maklumat baru berjaya ditambah. Klik untuk mengemaskini laporan

Maklumat Berjaya Ditambah.





TATACARA

7:49 PM ...0.0KB/s 🔍 4G

← Projek

MAKLUMAT PREMIS

Projek / Pemeriksaan Teknikal
Naiktaraf Klinik Kesihatan Selayang ×

Tapak / Lokasi
Klinik Kesihatan Selayang ×

Koordinat
3.1529412 , 101.6911058 × ↻

Skop
ICT ×

Tarikh Dan Masa 25/Feb/2021, 07:20 PM

Pelapor
Abdul Rasyid ×

MAKLUMAT TAMBAHAN

Kemajuan kerja telah mencapai 83%

ULASAN / PENEMUAN

TAMBAH ULASAN →

SIMPAN / MENU UTAMA

SIMPAN / HANTAR

8. Menu tambahan tersedia. Klik untuk menambah ulasan penemuan.



TATACARA

7:49 PM ...0.0KB/s ↗ ↘ 65

← Penemuan

Lokasi

No Daftar Aset / No Bilik

PENEMUAN

Isi Penemuan

Tahap Kecacatan

Sila Pilih

ULASAN

Isi Ulasan

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Cadangan Penambahbaikan

GAMBAR

Sila Pilih

-

A

B

C

9. Isikan maklumat penemuan

10. Klik untuk pilih tahap kecacatan

Klasifikasi Tahap Kerosakan



ROSAK DAN PERLU DITUKAR BARU



MASIH BERFUNGSI DAN PERLUKAN PENYELENGGARAAN



TAMBAHBAIK AGAR SENTIASA DALAM KEADAAN BAIK

AMBIL GAMBAR

SIMPAN



TATACARA

7:58 PM ...0.0KB/s ⌂ Full 4G

← Penemuan

Lokasi
bilik TCR

No Daftar Aset / No Bilik

PENEMUAN

Kabel network dipasang tidak kemas

Tahap Kecacatan

ULASAN

kabel UTP dipasang tidak kemas dan laluan yang betul menyebabkan pintu ditutup.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN


Pemasangan kabel UTP perlu dikemas

GAMBAR



AMBIL GAMBAR

SIMPAN



11. Klik untuk masukkan gambar dan pilihan sumber gambar

12. Klik simpan



TATACARA

8:20 PM ... 0.0KB/s ⌂ ↻

← Projek

MAKLUMAT PREMIS

Projek / Pemeriksaan Teknikal
Naiktaraf Klinik Kesihatan Selayang ×

Tapak / Lokasi
Klinik Kesihatan Selayang ×

Koordinat
3.1529412, 101.6911058 ×

Skop
ICT ×

Tarikh Dan Masa 25/Feb/2021, 07:20 PM

Pelapor
Abdul Rasyid ×

MAKLUMAT TAMBAHAN

Kemajuan kerja telah mencapai 83%

ULASAN / PENEMUAN arrow pointing to this section

bilik TCR

Bilik TCR 2

Bilik TCR 3

TAMBAH ULASAN arrow pointing to this button

SIMPAN / MENU UTAMA

SIMPAN / HANTAR arrow pointing to this button

13. Ulasan/ penemuan telah disimpan. Klik disini untuk menyemak semula maklumat dan gambar

14. Klik ‘tambah ulasan’ untuk isi penemuan baru. **Hanya satu gambar untuk setiap penemuan sahaja yang boleh dimasukkan**

15. Klik ‘simpan/ hantar’ untuk memaparkan laporan




TATACARA

The screenshot shows a mobile application interface for JKRExpress. At the top, there's a header bar with the time '8:22 PM' and signal strength. Below it is a navigation bar with a back arrow, the text 'Paparan Laporan', a print icon, and a refresh/cancel icon. The main content area displays a report summary for 'Naiktaraf Klinik Kesihatan Selayang' dated '25/Feb/2021, 07:20 PM'. The report is from 'Skop : ICT' by 'Pelapor : Abdul Rasid'. It includes three inspection items:

- LOKASI:** Bilik TCR
TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C
PENEMUAN: Pemasangan rak TCR tidak kemas.
ULASAN: Pemasangan peralatan tidak kemas dan menyebabkan pintu rak tidak dapat ditutup rapat.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: Pemasangan rak TCR yang benar.
- LOKASI:** Bilik TCR 2
TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C
PENEMUAN: Label tidak dipasang dengan betul.
ULASAN: Label keselamatan tidak dipasang dengan betul.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: Pemasangan label perlu dikemasan.
- LOKASI:** Bilik TCR 3
TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C
PENEMUAN: Kotak ditinggalkan di dalam rak TCR.
ULASAN: terdapat kotak peralatan yang ditinggalkan di dalam rak TCR.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: perlu memastikan kerja-kerja dilakukan dengan bersih dan kemas.

At the bottom, a footer bar indicates '1 OF 1'.

17. Klik ikon **share** dan pilih aplikasi yang bersesuaian untuk menghantar laporan



16. Semak laporan yang dipaparkan



TATACARA

JKR Upict Aiman

JKR EXPRE@S

Naiktaraf Klinik Kesihatan Selayang
Klinik Kesihatan Selayang (3.1529412, 101.6911058)

Skop : ICT
Pelapor : Abdul Rasyid Tarikh : 25/Feb/2021, 07:20 PM

LOKASI
bilik TCR **TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C**

PENEMUAN
Pemasangan rak TCR tidak kemas

ULASAN
Pemasangan peralatan tidak kemas dan menyebabkan pintu rak tidak dapat ditutup rapat.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

LOKASI
Bilik TCR 2 **TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C**

PENEMUAN
Label tidak dipasang dengan betul

ULASAN
Label keselamatan tidak dipasang dengan betul

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Pemasangan label perlu dikemaskan

LOKASI
Bilik TCR 3 **TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C**

PENEMUAN
Kotak ditinggalkan di dalam rak TCR

ULASAN
terdapat kotak peralatan yang ditinggalkan di dalam rak TCR

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
perlu memastikan kerja-kerja dilakukan dengan bersih dan kemas

PDF Created

Type a message

18. Contoh laporan yang diterima

JKR EXPRE@S

Naiktaraf Klinik Kesihatan Selayang
Klinik Kesihatan Selayang (3.1529412, 101.6911058)

Skop : ICT
Pelapor : Abdul Rasyid Tarikh : 25/Feb/2021, 07:20 PM

LOKASI
bilik TCR **TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C**

PENEMUAN
Pemasangan rak TCR tidak kemas

ULASAN
Pemasangan peralatan tidak kemas dan menyebabkan pintu rak tidak dapat ditutup rapat.

NAMBAHBAIKAN
TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C

Bilik TCR 2

PENEMUAN
Label tidak dipasang dengan betul

ULASAN
Label keselamatan tidak dipasang dengan betul

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Pemasangan label perlu dikemaskan

LOKASI
Bilik TCR 3 **TAHAP KEROSAKAN / KECACATAN - C**

PENEMUAN
Kotak ditinggalkan di dalam rak TCR

ULASAN
terdapat kotak peralatan yang ditinggalkan di dalam rak TCR

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
perlu memastikan kerja-kerja dilakukan dengan bersih dan kemas



E X P R E @ S

Ex - Express

P - Project

Re - Reporting

@ - At

S - Site