



PENGUJIAN KETERUSAN

1. Litar Lampu
2. Litar Soket
3. Litar Gelang (CPC)
4. Litar Gelang (4 ends joined)



Keluar



PENGUJIAN PENEBATAN

1. LITAR LAMPU

- L-E
- L-N
- N-E
- L&N – CONDUIT/TRUNKING

2. LITAR SOKET

- L-E
- L-N
- N-E
- L&N – CONDUIT/TRUNGKING

3. LITAR GELANG

- L-E
- L-N
- N-E
- L&N – CONDUIT/TRUNKING



Keluar



Tujuan ujian keterusan

Memastikan semua pengalir di sambung dengan betul berterusan



Kaedah pengujian



Tujuan ujian Penebatan

Tidak berlaku litar pintas antara pengalir hidup dan neutral

Tidak ada kebocoran antara pengalir dan bumi


Menguji ketahanan penebatan



Kaedah pengujian



UJIAN KETERUSAN :L - CPC




BACAAN
METER

Borang

Keluar




UJIAN PENEBATAN : L - N



- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar



UJIAN PENEBAZA N : L - E




- BACAAN METER**
- BORANG**
- Keluar**

UJIAN PENEBATAN : N - E



MATA LAMPU

MATA LAMPU




BACAAN
METER

BORANG

Keluar

UJIAN PENEBATAN :LN-CONDUIT/TRUNKING




BACAAN
METER

BORANG

Keluar



UJIAN KETERUSAN :N -CPC




BACAAN
METER

Borang

Keluar

UJIAN PENEBATAN :L - E




BACAAN
METER

BORANG

Keluar



UJIAN PENEBATAN : N -E




BACAAN
METER


BORANG

Keluar

UJIAN PENEBATAN :L - N




UJIAN PENEBAZA N : L – CONDUIT/TRUNKING




- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar

UJIAN KETERUSAN : PHASE –NEUTRAL (4 ends joined)




- BACAAN METER
- BORANG
- KELUAR

UJIAN PENEBATAN: L - E



- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar


UJIAN PENEBATAN: L - N



- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar




UJIAN PENEBATAN: N - E



- BACAAN METER
- BORANG
- Keluar




UJIAN PENEBATAN: L&N – CONDUIT/ TRUNKING






UJIAN KETERUSAN: CPC



- BACAAN METER
- BORANG
- KELUAR

UJIAN PENEBATAN: L&N – CONCRETE/RE BAR/G.I



- BACAAN METER
- Keluar



BACAAN METER BAGI UJIAN PENEBATAN




Bacaan meter mesti > $1M\Omega$



Keluar



BACAAN METER BAGI UJIAN KETERUSAN



Keluar

Bacaan meter mesti $< 1 \Omega$