



KURSUS PENDAWAIAN ELEKTRIK (ASAS) JKR MALAYSIA


-Peralatan Ujian-

TARIKH : 12hb - 14hb OKTOBER, 2020

TEMPAT : CREATE ALOR GAJAH, MELAKA.



Pengenalan Pada Alat Ujian





Test Pen

Fungsi


- Digunakan Sebagai Alat Ujian Bagi Mengesan Kehadiran Arus Elektrik Yang Mengalir Melalui Suatu Litar Hidup.

Kaedah Penggunaan

- Menyentuh Hujung Logam Penguji Pada Litar Dan Jari Kita Pada Hujung Penutup Logam.
- Jika Ada Elektrik, Maka Lampu Pandu Akan Menyala.



Bahagian-Bahagian Test Pen





Cara Penggunaan Test Pen



BEKALAN OFF (TIADA ARUS ELEKTRIK).

BEKALAN ON (ADA ARUS ELEKTRIK).
LAMPU PANDU MENYALA.



Multimeter

Fungsi


- Mengukur Rintangan
- Mengukur Voltan AC
- Mengukur Voltan DC

Kaedah Penggunaan

- Pilih skala/julat yang sesuai untuk diukur seperti (Volt AC/DC dan Rintangan Ohm)
- Sentuhkan Probe Merah (+ve) dan Probe Hitam (-ve) ke terminal yang hendak diukur.
- Mengambil Bacaan hasil pengukuran di Display Multimeter.



Bahagian- Bahagian Multimeter





Analog Multimeter & Digital Multimeter




Analog




Digital



Cara Penggunaan Multimeter



Mengukur Voltan



Mengukur Rintangan



Clamp Meter

Fungsi


- Mengukur Arus
- Mengukur Rintangan
- Mengukur Voltan AC
- Mengukur Voltan DC
- Mengukur Kapasitan
- Mengukur Suhu
- Mengukur Frekuensi

Kaedah Penggunaan

- Pilih skala/julat yang sesuai untuk diukur
- Sentuhkan Probe Merah (+ve) dan Probe Hitam (-ve) ke terminal yang hendak diukur atau menggunakan clamp meter.
- Menggunakan sistem clamp untuk mengukur arus dan probe untuk ukuran selain dari arus.
- Mengambil Bacaan hasil pengukuran di Display Clamp meter.



Cara Penggunaan Clamp Meter



Mengukur Arus



Digital Clamp meter



Insulation-Continuity Tester

Fungsi

- Mengukur dan menguji rintangan penebatan.
- Mengukur dan menguji keterusan litar

Kaedah Penggunaan

- Tentukan jenis pengukuran antara voltan atau rintangan menggunakan selector switch.
- Sentuhkan Probe Merah (+ve) dan Probe Hitam (-ve) ke terminal yang hendak diukur.
- Tekan tombol Measure/Test.
- Mengambil Bacaan hasil pengukuran di paparan meter setelah bacaan stabil.



Analog & Digital Insulation-Continuity Tester



Digital



Analog



Sijil Kalibrasi Peralatan Ujian



Perkara 16.1 L-S1 (April 1999)
menyatakan :

- Semua peralatan pengukuran dan pengujian perlu **ditentukurkan** dari segi **fungsi** dan **ketepatan**
- Tentukur dilaksanakan oleh **pengilang** atau **makmal** yang diiktiraf.
- Salinan **sijil** dan **laporan** tentukur mestilah belum tamat tempoh semasa pengujian dijalankan.



SEKIAN TERIMA
KASIH



ADA SOALAN??