


Pemasangan Elektrik Untuk Bangunan Makmal Biosekuriti Perikanan Untuk Jabatan Perikanan Malaysia, Gelang Patah, Johor Bahru, Johor.

Skop : Rekabentuk & Pembinaan (LV)



LOKASI

Bilik Suis Utama


NO BILIK / NO DAFTAR ASET

PENEMUAN

Tidak memasang brass bush pada penamatan konduit ke back box soket alir keluar

ULASAN

Perlu memastikan semua penamatan konduit ke back box dipasang dengan brass bush



LOKASI

Bilik Suis Utama

NO BILIK / NO DAFTAR ASET

PENEMUAN

Tidak memasang conduit dan brass bush pada laluan kabel di antara back box dengan back box

ULASAN

Semua laluan kabel di antara 2 back box perlu dipasang dengan conduit dan brass bush



LOKASI

Downdrop Lightning Protection System

NO BILIK / NO DAFTAR ASET

PENEMUAN

Testing Joint telah berkarat. Bahan Testing Joint adalah bukan jenis copper/brass

ULASAN

Semua Testing Joint Sistem Perlindungan Kilat perlu digantikan dengan bahan jenis copper/brass



**Pemasangan Elektrik Untuk Bangunan Makmal Biosekuriti Perikanan
Untuk Jabatan Perikanan Malaysia, Gelang Patah, Johor Bahru,
Johor.**

Skop : Rekabentuk & Pembinaan (LV)



LOKASI

Bilik Suis Utama

NO BILIK / NO DAFTAR ASET

PENEMUAN

Pemasangan trunking tidak menggunakan aksesori yang betul pada elbow

ULASAN

Semua pemasangan trunking perlu mrnggunakan aksesori yang betul (aksesori dari pengilang)