



**Selamat Datang ke
KURSUS ASAS FORENSIK KEMALANGAN
JALAN RAYA**

**19 APRIL 2012
BILIK LATIHAN TACCA, TINGKAT 18
MENARA PJD**

**SPOT SPEED STUDY
& BALL BANK INDICATOR**

**Norhidayu Hartaty Bt Abdullah
UNIT FORENSIK KESELAMATAN JALAN
Bahagian Keselamatan Jalan
Cawangan Kejuruteraan Jalan & Geoteknik
03-26184526 / Nhidayu@jkr.gov.my**

KAJIAN HALAJU SETEMPAT (SPOT SPEED STUDY)

Tujuan kajian halaju setempat dijalankan

- untuk menganggarkan **taburan kelajuan kenderaan** dalam aliran trafik bagi sesuatu tempat/ jalan raya

Kegunaan Kajian

- Memantau keberkesanannya program-program penguatkuasan kelajuan
- Menilai dan menentukan kecukupan ciri-ciri geometri jalan raya seperti *radius* dan *super elevation*
- Menilai kesan kelajuan ke atas ciri-ciri keselamatan jalan raya melalui data perlanggaran
- Menentukan corak (trend) kelajuan
- Menentukan kesahihan mengenai aduan tentang kelajuan

KAJIAN HALAJU SETEMPAT (SPOT SPEED STUDY)

- Halaju setempat merupakan 85th halaju operasi yang dicerap menggunakan alat radar gun.
- Had laju (*speed limit*) tidak seharusnya dijadikan panduan untuk menilai halaju sebenar kenderaan di tapak kerana halaju sebenar bergantung dengan rekabentuk jajaran dan persekitaran di lokasi tersebut.
- Nilai 85th halaju operasi yang ditentukan melalui kajian halaju setempat juga digunakan bagi menentukan ruang *clear zone* di kawasan berkenaan.

Panduan yang untuk penilaian halaju setempat:


Cerap halaju setempat sebelum kedudukan selekoh.



Halaju setempat juga boleh dicerap di kedudukan selekoh. Nilai 85^{th} halaju kenderaan di kedudukan selekoh merupakan halaju selamat di selekoh tersebut. Kedudukan sesuai penembak alat radar adalah seperti di dalam gambar di bawah




KAJIAN HALAJU SETEMPAT (SPOT SPEED STUDY)





Kelihatan seorang kakitangan Unit Forensik Keselamatan Jalan menjalankan ujian halaju setempat (*spot speed*) menggunakan alat Pro Laser

Spot Speed Calculator



Penentuan *Clear Zone*






BALL BANK INDICATOR

Ujian Ball Bank Indicator


Ujian ini sangat mudah iaitu dengan meletakkan alat *Ball Bank* tersebut di kedudukan *dashboard*. Apabila tiba di kedudukan selekoh diambil bacaan maksimum *Ball Bank Angle* pada halaju operasi (*survey speed*) tertentu diambil.

Ball bank indicator angle untuk menentukan halaju selamat sesuatu selekoh.



Kaedah penetapan had laju selamat menggunakan kaedah *Ball Bank Indicator*. Nilai yang diperolehi daripada alat tersebut merupakan nilai *Ball Bank Indicator Angle*.


Penentuan Halaju Selamat menggunakan alat ‘ball bank’ di kawasan selekoh




Advisory speed diperolehi apabila mengunjurkan garisan pada nilai **Ball bank Angle** (katakan 10 degree) ke garisan lengkung **survey speed** (katakan 60km/j). Maka halaju selamat selekoh adalah 70km/j.

Kajian Kes 1


DI LALUAN PERSEKUTUAN 8, SEKSYEN 75.5, JALAN LIPIS - BENTA, DAERAH KUALA LIPIS, PAHANG



Berdasarkan analisis menggunakan kaedah histogram dan lengkung taburan kekerapan bertokok setempat, **85% kelajuan kenderaan adalah 81 km/jam**. Halaju kenderaan adalah dicerap ketika kenderaan melalui selekoh.




- Normal approximation
- V15 : 60 km/h
- Cumulative frequency
- V50 : 70 km/h
- V85 : 81 km/h



Berdasarkan kepada ujian *ball bank indicator*, halaju selamat di selekoh adalah **65 - 70 km/j.** Ini menunjukkan terdapat perbezaan halaju sebanyak 10km/h di antara halaju *85th* dan juga halaju selamat.

Pemandu sepatutnya dapat melalui selekoh tersebut dengan selamat sekiranya memandu tidak melebihi 70 km/h.



Ujian menentukan halaju selamat menggunakan alat 'ball bank' dengan percubaan halaju 70 km/j dari arah Kuala Lipis dan Raub.

Speed Differential

Perubahan halaju yang ketara di apabila melalui sesuatu selekoh memberi kesan kepada tahap keselamatan pemandu. Pemandu sepatutnya boleh memandu pada halaju yang seragam atau tidak mengalami perubahan halaju yang drastik.

Ini dapat ditentukan dengan mengukur perbezaan halaju ditapak atau menggunakan 'speed differential calculator'

Lamm Et al, 1999 mencadangkan sekiranya perbezaan 85th halaju operasi di 2 segmen jalan kurang dari 10km/h, rekabentuk *horizontal curve* jalan tersebut adalah memuaskan dan masih selamat jika perbezaan tidak melebihi 20km/h.

Table HA-2 Design quality – Speed differentials

LAMM ET AL 1999		SPAIN	
SPEED DIFFÉRENTIAL ΔV_{85} (km/h)	DESIGN QUALITY	SPEED DIFFÉRENTIAL ΔV_{99} (km/h)	DESIGN QUALITY
< 10	Good	< 15	Good
10 - 20	Acceptable	15 - 30	Fair
> 20	Poor	30 - 45	Poor
		> 45	Dangerous

Source: Lamm et al. in Highway design and traffic safety engineering handbook. Copyright 1999 by McGraw-Hill Compagnies, Inc.

Speed Differential Calculator

PIARC - RSM --- Calculators

Calculators Windows Français Exit

CALCULATORS

- Accidents
 - Accident rate
 - Critical accident rate
 - EPDO index
 - Binomial test
 - Poisson test
 - Confidence interval
 - Regression to mean
 - Before - after tests (individual site)
 - Before - after test (group of sites)
- Horizontal curves
 - Speed differentials
 - Overtaking speed
 - Braking distance (curve)
 - Basic equations
 - Road width
 - Lateral clearance
- Others
 - Grade analysis
 - Economic assessment
 - Spot speed study
 - Distribution tests
 - Braking distance (tangent)
 - Motion equations

Version 1.00

Horizontal curves

Hide tree **Speed differentials (2 lane rural roads)**

Data

Alignment features

Curve length 1 :	300 m	Curve radius 1 :	300 m
Curve length 2 :	300 m	Curve radius 2 :	300 m
Tangent length :	300 m	Design speed :	90 km/h

Curve speed model - USA

$$V_{ds} = 103.04 - 0.053 CCR_s$$

Acceleration / deceleration

Acceleration rate : 0.85 m/s² Deceleration rate : -0.85 m/s²

Speed differential thresholds

	Curve / tangent speed differential		Design / operating speed differential	
	From (km/h)	To (km/h)	From (km/h)	To (km/h)
Good	0	10	0	10
Acceptable	10	20	10	20
Poor	20	...	20	...

Results

Speed (km/h)

Distance (m)



Curve 1 [92 km/h] vs Tangent [103 km/h] : 11 km/h → Acceptable
 Tangent [103 km/h] vs Curve 2 [92 km/h] : 11 km/h → Acceptable

Legend

Curve / tangent speed differential	Design / operating speed differential
<ul style="list-style-type: none"> ● good (< 10 km/h) ○ acceptable (10 - 20 km/h) ● poor (>=20 km/h) 	<ul style="list-style-type: none"> ● good (< 10 km/h) ○ acceptable (10 - 20 km/h) ● poor (>= 20 km/h)
Design speed —	

Keselamatan Jalan raya

Kajian Anderson et. Al (1999) mendapati kadar kemalangan di 5287 selekoh dengan perbezaan halaju operasi melebihi 20km/h adalah 2 kali lebih tinggi berbanding selekoh yang mempunyai perbezaan halaju antara 10-20km/j dan 6 kali lebih tinggi jika dibandingkan di selekoh yang perbezaan halajunya kurang daripada 10km/h



Bagaimana mengenalpasti masalah berpunca daripada perbezaan halaju yang ketara??

- kenderaan terbabas
- perbezaan halaju yang ketara apabila memasuki selekoh, *late braking*, kesan tayar, kenderaan memasuki laluan bertentangan

Cadangan Penambahbaikan

Menambah/memanjangkan *radius* selekoh adalah pembaikan yang paling berkesan bagi mengatasi dan mengurangkan kemalangan di kawasan selekoh, tetapi ini akan melibatkan kos yang tinggi

Cadangan penambahbaikan jangka masa pendek yang sesuai:

- Menambah bilangan papantanda amaran dan panduan untuk memberi amaran awal kepada pemandu
- Meningkatkan tahap delinasi jalanraya (road marking, roadstuds)


Kajian Kes: Speed Differential

Kemalangan berlaku apabila kereta dari arah Kuantan yang hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan dab bertembung dengan sebuah kereta dari arah Temerloh.

Punca???


Radius tidak mencukupi??


Over speeding???




Ke Kuantan

Ke Temerloh





Daripada analisa perbezaan halaju di antara 2 selekoh di laluan tersebut, didapati perbezaan halaju (menggunakan *speed differential calculator*) adalah masih di dalam lingkungan selamat iaitu hanya 13km/j. Pemandu berkemungkinan memandu melebihi halaju yang ditetapkan di laluan tersebut menyebabkannya hilang kawalan dan terbabas.



Berdasarkan analisis menggunakan kaedah histogram dan lengkung taburan kekerapan bertokok setempat, **85% kelajuan kenderaan adalah 77km/h**. Manakala ujian *ball bank indicator* memberikan halaju selamat di selekoh adalah **90km/h**. Terdapat perbezaan halaju sebanyak **13km/h** di antara 85th halaju operasi dan juga halaju selamat.

Boleh dirumuskan, jalan tersebut tidak mempunyai kelemahan elemen jalan dan pemandu sepatutnya dapat melalui selekoh tersebut dengan selamat sekianya memandu tidak melebihi 90 km/h.



SEKIAN, TERIMA KASIH



Norhidayu Hartaty Bt Abdullah
UNIT FORENSIK KESELAMATAN JALAN
Bahagian Keselamatan Jalan
Cawangan Kejuruteraan Jalan & Geoteknik
03-26184526 / Nhidayu@jkr.gov.my